

水性氨基烤漆如何解决泡沫问题

水性氨基烤漆是由聚酯树脂、丙烯酸树脂、醇酸、氨基树脂、耐候颜料、助剂、去离子水等组成。

水性氨基烤漆的起泡问题

泡沫导致针孔及麻点：一般是工件底材未清洗乾淨;壓縮空氣含有油份或水分;油漆或開油水中含有油份或水分.解決辦法：找出具體原因，做對應處理，特別是壓縮空氣含有油份的問題，是在噴塗中出現的比較常見的問題。

泡沫会导致缩孔 缩孔也是漆膜因流平性不良出现的病态之一。涂料施工后，湿膜在流平过程中出现回缩，成小圆形地裸露出底层。产生缩孔的主要原因是湿膜上下部分表面张力不同。

水性氨基烤漆消泡剂为氟改性类聚合物消泡剂，特别适合在高温烤漆体系消泡，由于流平性好，不缩孔，能有效地降低液体表面张力，具有优异的消泡抑泡效果。具有突出的消抑泡、特别在油性体系分散性良好。

梓明涂料制造有限公司免费为大家提供样品，让顾客享受全方位的售后服务。我们将以优质的产品品质和人性化的服务让消费者信赖。关于水性氨基烤漆消泡问题，如果你还有什么不明白或者有相关需求都可以咨询或拨打我公司 VIP 专线：4008-646288 或访问 www.zimingshuiqi.com

